

## Metelli - 240698 - Bomba de agua

Tipo de servicio: mecánico

Artículo complementario/Información complementaria: con junta

HYUNDAI

25100-23002

25100-23001





