

Issued by
Haldex Brake Products AB

Introduction from serial No.
All ModulT ADB

Date
August 22, 2018

Product affected
ModulT ADB

P/B No
045L

Title / Subject
WARNING: Hazardous, unauthorized brake pads

Reg No.
HDX1-59-1061

Edition / Ref. No.
1.0

Page
1/1

ADVERTENCIA – Pastillas de freno peligrosas no autorizadas en circulación



Se han encontrado en el Mercado juegos de pastillas para el freno de disco Haldex ModulT vendidos bajo los nombres comerciales de Haldex DBT 22 LT y SBS2220 by SAF Holland. Estas copias tienen agujeros más grandes en la placa trasera de la pastilla, vea debajo la Fig. 1, y no proporcionan la cantidad necesaria de apoyo a los tetones en la placa de empuje, ni al resto del mecanismo, como lo hacen las piezas de recambio originales de Haldex.




Fig. 1: En la imagen de arriba se muestra una pastilla del freno de disco ModulT. El agujero con la dimensión estándar está representado a la izquierda, y el agujero agrandado se muestra a la derecha.

Los frenos de disco ModulT de Haldex con pastillas no autorizadas han mostrado en las pruebas que la aceleración de la placa de empuje es significativamente superior y se han encontrado en frenos que han fallado teniendo los tetones rotos. ¡Esto puede causar que el freno de disco pierda su capacidad de frenar! Si se montan piezas no autorizadas, no solo queda invalidada cualquier garantía de producto, sino que además se pone en peligro la función operativa de seguridad del freno. Puede contactar con el servicio técnico de Haldex si tiene cualquier consulta, vea la página web de Haldex

(<https://www.haldex.com/en/Europe/services-and-support/distributor-and-service-center-search/>)

No dude en contactar con Haldex si le preocupa este problema o requiere información adicional. Haldex puede además ayudarle a asegurarse de que sus vehículos están montados con las piezas de recambio correctas validadas para garantizar la continua función operativa de seguridad del freno.