

Lemförder - 1055901 - Kit de reparación, brazos de suspensión ALPINA/BMW

Lado de montaje: Eje delantero, abajo, posterior, ambos lados

Tipo de cojinetes: Soporte de caucho-metal para brazo oscilante transversal

BMW

31 12 9 059 288

