



**LAS MEJORES
MARCAS
CON EL MEJOR
SERVICIO**



WABCO - 4123520080 - Sust. por 4123520200

Se debe montar una tuerca M 18x1.5 LH para sustituir al 4127040200