

Lemförder - 1055301 - Kit de reparación, brazos de suspensión BMW

Lado de montaje: Eje delantero, abajo, posterior, ambos lados

Tipo de cojinetes: Soporte de caucho-metal
para brazo oscilante transversal
para vehículos con climatizador

BMW

31 12 9 058 931

