

Lemförder - 3090001 - Kit de reparación de brazo de suspensión Mercedes

para brazo oscilante longitudinal

Distancia taladros 1/2: 152

Calibre Ø 1/2: 21 mm

Espesor: 24 mm

Tipo de cojinetes: Rodamiento molecular
con circlip

